




Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  
Veterinärstr. 2, 85764 Oberschleißheim

Adressaten in der E-Mail

<b>Ihre Nachricht</b>	<b>Unser Aktenzeichen</b>	<b>Ansprechpartner/E-Mail:</b> Ligotzky, PHKin, Unterstützungsgruppe Beschaffungen Corona-Pandemie Pandemiezentallager@lgl.bayern.de	<b>Durchwahl und Fax:</b> 0162-4013594	<b>Datum</b> 23.06.2020
-----------------------	---------------------------	---	---	----------------------------

## Auflistung Produktwarnungen

Wann?	Was? Warum?	Foto
<p>23.05.2020</p> <p>Art-Nr. <b>949</b></p> <p>Art-Nr. <b>1024</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KN 95 Masken der MEI SHU HU</b></li> </ul> <p>Self-priming Filtering Protective Face Mask Jingsan Road, Tongcheng economic and Technological Development Zone, Anqing City, Anhui Province</p> <p><b>Grund:</b> Zurückgerufen aufgrund RAPEX-Meldung aus Belgien.</p> <p>Die Partikel-/Filterrückhaltung des Materials ist unzureichend (Messwert <math>\leq 93\%</math>) und die Maske passt sich nicht ordnungsgemäß an das Gesicht an. Folglich könnte eine übermäßige Menge an Partikeln oder Mikroorganismen die Maske passieren, was das Infektionsrisiko erhöht, wenn es nicht mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen einhergeht./das Produkt entspricht nicht der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen.</p>	

**Dienstszitz:**  
LGL  
Eggenreuther Weg 43  
91058 Erlangen

**Telefon:** 09131/6808-0  
**Telefax:** 09131/6808-2102



**Dienststelle:**  
LGL, Dienststelle Oberschleißheim  
Veterinärstr. 2  
85764 Oberschleißheim

**Telefon:** 09131/6808-0  
**Telefax:** 09131/6808-5425

**E-Mail und Internet**  
poststelle@lgl.bayern.de  
www.lgl.bayern.de

Anfahrtsskizze im Internet  
**Bahn: S1** Oberschleißheim  
**Bus: 292** Sonnenstraße  
Haltestelle: Veterinärstr.

**Bankverbindung**  
Bayerische Landesbank  
IBAN: DE31 7005 0000 0001 2792 80  
BIC: BYLADE33

<p>26.05.2020</p> <p>Art. <b>1627</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KN95-Maske</b></li> </ul> <p>der Firma Henan Yubei Sanitary Materilas Co., Ltd. (Hersteller),</p> <p><b>Importeur:</b> Textile One</p> <p><b>Grund:</b></p> <p>Grund sind Unklarheiten über das Vorhandensein von ausreichenden Sicherheitsanforderungen.</p> <p>Der Lieferant hat die Möglichkeit bekommen die Nachweise nachzuliefern.</p> <p>Aus diesem Grund handelt es sich hier um eine vorläufige Sperrung der Ausgabe.</p>	
<p>27.05.2020</p> <p>Art-Nr. <b>1057</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ IIR-Maske</b></li> </ul> <p>der Firma Shengang</p> <p><b>Grund:</b></p> <p>Die vom LGL veranlasste Überprüfung bei einer zertifizierten Stelle hat ergeben, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht die Norm EN 14683 erfüllt. Es handelt sich daher nicht um eine für den medizinischen Bereich geeigneten MNS.</p> <p>Aus diesem Grund werden die Masken <b>zurückgerufen</b>. Es wird gebeten diese bei den Landkreisen/Städten zentral zu sammeln. Über eine Rückführung oder Abholung durch den Lieferanten muss erst noch entschieden werden.</p>	
<p>02.06.2020</p> <p>Art.-Nr. <b>938</b></p> <p>Art.-Nr. <b>368</b></p> <p>Art.-Nr. <b>515</b></p> <p>Art.-Nr. <b>1785</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FFP2 LK-003-A004</b></li> </ul> <p>des Herstellers LexusLance</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Art.-Nr. 938 – Rücksendung am 18.05.2020 (<b>keine Auslieferung</b>)</li> <li>2. Art.-Nr. 368 – Ausgeliefert am 19.04.2020 an 113 Empfänger</li> <li>3. Art.-Nr. 515 – Ausgeliefert am 21./22.04.2020 an 68 Empfänger</li> <li>4. Art.-Nr. 1785 – angeliefert 17 Kartons, <b>keine Auslieferung</b></li> </ol> <p><b>Grund:</b></p> <p>vorläufige Sperrung der weiteren Auslieferung an den Endbenutzer sowie im Falle der bereits erfolgten Auslieferung eine vorläufige Sperrung der Verwendung</p>	

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse von Hamburg wurde eine augenscheinlich identische Warenlieferung festgestellt.

Diese wurde am 21.04.2020 an 67 Empfänger und am 22.04.2020 an einen weiteren Empfänger ausgeliefert.



05.06.2020

- **Typ II-Maske**

Art-Nr.  
**1831**

der Firma Changdong Jituan Group, Surgical Mask, Importeur TextilOne

**Grund:**

Die vom LGL veranlasste Überprüfung bei einer zertifizierten Stelle hat ergeben, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht die Norm EN 14683 erfüllt. Es handelt sich daher nicht um eine für den medizinischen Bereich geeigneten MNS.



05.06.2020

- **Typ IIR-Maske**

Art-Nr.  
**1636**

der Firma WS

**Grund:**

Die vom LGL veranlasste Überprüfung bei einer zertifizierten Stelle hat ergeben, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht die Norm EN 14683 erfüllt. Es handelt sich daher nicht um eine für den medizinischen Bereich geeigneten MNS.

Aus diesem Grund werden die Masken **zurückgerufen**. Es wird gebeten diese bei den Landkreisen/Städten zentral zu sammeln.

Über eine Rückführung oder Abholung durch den Lieferanten muss erst noch entschieden werden.



05.06.2020

• **Typ IIR-Maske mit der Aufschrift: Disposable Masks**

Art-Nr.  
**1859**

**Grund:**

Die vom LGL veranlasste Überprüfung bei einer zertifizierten Stelle hat ergeben, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht die Norm EN 14683 erfüllt. Es handelt sich daher nicht um eine für den medizinischen Bereich geeigneten MNS.

Aus diesem Grund werden die Masken **zurückgerufen**. Es wird gebeten diese bei den Landkreisen/Städten zentral zu sammeln.

Über eine Rückführung oder Abholung durch den Lieferanten muss erst noch entschieden werden.



09.06.2020

• **Nitril Handschuhe**



Mehrere  
Art-Nr.  
**keine Auslieferung**

Der Firma Hygonorm

**Grund:**

Die Handschuhe sind gekennzeichnet mit notified Body CE 0465 und der Norm EN374-5:2016. Die zertifizierende Stelle ist für den Umgang mit biologischen Stoffen aber nicht berechtigt



<p>15.06.2020</p> <p>Mehrere Art.-Nr. <b>keine Auslieferung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OP-Kittel</b></li> </ul> <p>des Herstellers Franz Mensch</p> <p><b>Grund:</b> Die Schutzkittel tragen die CE Kennzeichnung nach den Vorgaben der PSA-VO 2016/425/EU und der MDR 2017/745/EU. Sie sind als PSA Kat. 1 ausgewiesen. Die Schutzkittel sind zusätzlich ausgewiesen zum Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen, was durch Kennzeichnung mit dem entsprechenden Symbol erfolgt sowie der diesbezüglich anwendbaren Norm. Sobald der Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen vorgesehen ist, ist die PSA der Kat. 3 zuzuordnen, wofür die Einbindung einer für PSA benannten Stelle für die Fertigungsüberwachung einzubeziehen ist. Dies wird hier nicht nachgewiesen.</p> 
<p>23.06.2020</p> <p>Art. <b>960</b></p> <p>Versand am 02. Mai an 31 FÜGKs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KN95 Maske des</b></li> </ul> <p>Herstellers AMO</p> <p><b>Grund - RAPEX Meldung aus Polen:</b> Die Partikel-/Filterrückhaltung des Materials ist unzureichend (Messwert <math>\leq 83\%</math>). Folglich könnte eine übermäßige Menge an Partikeln oder Mikroorganismen die Maske passieren, was das Infektionsrisiko erhöht, wenn es nicht mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen einhergeht. Das Produkt entspricht nicht der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen und der einschlägigen europäischen Norm EN 149.</p> 



Es wird um Sperrung der weiteren Auslieferung an den Endbenutzer sowie im Falle der bereits erfolgten Auslieferung eine vorläufige Sperrung der Verwendung gebeten.

Es wird gebeten diese bei den Landkreisen/Städten zentral zu sammeln. Über eine Rückführung oder Abholung muss erst noch entschieden werden (Bundlieferung).

Leider gibt es bislang kein Verhandlungsergebnis, welches die Rückführung der gesperrten Waren regelt. Die Ware wird weiterhin zentral bei den Städten/Landkreisen gesammelt. Sobald detaillierte Informationen zur Sperrware und ihre Abarbeitung vorliegen, wird umgehend berichtet.